

**НАБОР СВЕРЛ**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Сверла по стандарту DIN 338 .....</b>	<b>03</b>
<b>Набор сверл с тремя лысками на хвостовике .....</b>	<b>04</b>
<b>Набор коротких сверл .....</b>	<b>04-05</b>
<b>Набор сверл с шестигранным хвостовиком.....</b>	<b>05</b>
<b>Набор сверл с уменьшенным хвостовиком .....</b>	<b>06</b>
<b>Набор коротких сверл .....</b>	<b>06</b>
<b>Набор сверл для перфоратора .....</b>	<b>06</b>



## Сверла по стандарту DIN 338

Размеры и количество в упаковке		Для общего применения		Для тяжелой обработки	С кобальтом	Черное и бронзовое оксидирование	Покрытие TIN
Количество	Размеры	Полирование	Черное оксидирование	Черное оксидирование	Бронзовое оксидирование	Черное и бронзовое оксидирование	Покрытие TIN
13 шт.	1/16-1/4"x64						
13 шт.	1.5-6.5x0.5 +3.2+4.8мм						
15 шт.	1/16-1/2"x32						
19 шт.	1.0-10.0x0.5мм						
21 шт.	1/16-3/8"x64						
25 шт.	1.0-13.0мм 0.5мм						
29 шт.	1/16-1/2"x64						




Размеры и количество в упаковке		Для общего применения		
Количество	Размеры	Полирование	Черное оксидирование	Черное и бронзовое оксидирование
60 шт.	1-60			
20 шт.	61-80			

Размеры и количество в упаковке		Для общего применения		
Количество	Размеры	Полирование	Черное оксидирование	Черное и бронзовое оксидирование
26 шт.	A-Z			

## Набор сверл с тремя лысками на хвостовике

Размеры и количество в упаковке		Для общего применения		
Количество	Размеры	Полирование	Черное оксидирование	Черное и бронзовое оксидирование
13 шт.	1/16-1/4"x64			
15 шт.	1/16-1/2"x32			
21 шт.	1/16-3/8"x64			
29 шт.	1/16-1/2"x64			
29 шт.	Хвостовик 3/8"			



## Набор коротких сверл


Размеры и количество в упаковке		Для общего применения		Для тяжелой обработки	С кобальтом		
Количество	Размеры	Полирование	Черное оксидирование	Черное оксидирование	Бронзовое оксидирование	Черное и бронзовое оксидирование	
115 шт.	1/16-1/2"x64 1-60,A-Z						



Размеры и количество в упаковке		Для общего применения		
Количество	Размеры	Полирование	Черное оксидирование	Черное и бронзовое оксидирование
13 шт.	1/16-1/4"x64			
19 шт.	1.0-10.0x0.5mm			
21 шт.	1/16-3/8"x64			



Размеры и количество в упаковке		Для общего применения	
Количество	Размеры	Черное оксидирование	Черное и бронзовое оксидирование
10 шт.	1/16,5-64,3/32,7/64,1/8"		
13 шт.	9/64,5/32,3/16,7/32,1/4"		



Размеры и количество в упаковке			Для общего применения	
Количество	Размеры	Тип	Черное и бронзовое оксидирование / Полирование / Покрытие TiN	Цветное покрытие
170 шт.	1.0-8.0x10 шт. 8.5-10.0x5 шт.			



## Набор сверл с шестигранным хвостовиком

Размеры и количество в упаковке			Для общего применения
Количество	Размеры	Тип	Черное и бронзовое оксидирование / Полирование / Покрытие TiN
7 шт.	1/16-1/4"x32		
13 шт.	1/16-1/4"x64		
13 шт.	1.5-6.5x0.5мм +3.2-4.8мм		




## Набор сверл с уменьшенным хвостовиком

Размеры и количество в упаковке			Для общего применения
Количество	Размеры сверл и экстрактор	Тип	Полирование с черным оксидированием
5 шт.	9/16-1"		
8 шт.			
13 шт.			



## Набор коротких сверл

Размеры и количество в упаковке			Для общего применения		С кобальтом	
Количество	Размеры	Тип	Полирование	Черное оксидирование	Бронзовое оксидирование	Черное и бронзовое оксидирование
540 шт.	1/16-1/4"x64 (24)1/16-7/64,(60)1/8, (24)9/64-11/64,(48)3/16, (24)13/64-15/64,(60)1/4, (12)17/64-5/16, (6)21/64-23/64,(12)3/8 (6)25/64-27/64,(12)7/16, (6)29/64-1/2					



## Набор сверл для перфоратора

Описание	Количество в упаковке	Размеры, см	Масса нетто, кг	Масса брутто, кг
5/5/6/6/8 мм	20	56.5x20x12.5	11.5	12.5
5/6/8x110 мм + 6/8/10/12x160 мм	20	56.5x20x12.5	11.5	12.5
5/6/8x110 мм + 6/8/10/12x160 мм	20	56.5x20x12.5	11.5	12.5
5.5/6/8x110 мм + 6/8/10/12x160 мм	20	56.5x20x12.5	11.5	12.5
5.5/6/8x110 мм + 6/8/10x160 мм	20	56.5x20x12.5	11.5	12.5

